



**Открытое акционерное общество «ГлавСтройКомплекс»**

ОГРН 1037843134680, ИНН 7841001189, КПП 784101001, ОКПО 15145052,  
ОКОГУ 49013, ОКАТО 40298561000, ОКФС 16, ОКОПФ 47,  
ОКВЭД 45.21, 45.25, 65.23, 45.11, 74.15, 74.20, 70.12, 70.31, 70.32,  
р/с 40702810817000003669 в ОАО «Банк Санкт-Петербург» ДО «Октябрьский»  
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 22-24, лит. А, пом. 82Н,  
mail@glavstroy.info, www.glavstroy.info, тел.: (812) 571-05-60, факс: (812) 312-70-32

25 ОКТ 2016

Дата №

1147

На №

от

**Отчет за октябрь 2016 г.**

**Генеральному директору**

**АО «УК «ВКС»**

**Н.И. Мурзенкову**

**Уважаемый Николай Иванович!**

В соответствии с протоколом совещания от 01.09.2016 г. по вопросу ремонта фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Колтушское шоссе, д. 44, корп. 1, в части пунктов 1.1, 1.2, сообщаю Вам следующую информацию:

По результатам проведенного мониторинга за состоянием фасада, новых мест деструкции кладки лицевого слоя стен, выраженной в отслоении части наружной перегородки кирпича (лещадки) не выявлено.

Дополнительно, в октябре месяце текущего года, путем промышленного альпинизма проведены работы по удалению отслоившейся лещадки между поверхностью наружных стен и защитной монтажной сетки, а также по восстановлению монтажной сетки в местах разрыва.

**Главный инженер**

**С.А. Кулев**