



Открытое акционерное общество «ГлавСтройКомплекс»

ОГРН 1037843134680, ИНН 7841001189, КПП 784101001, ОКПО 15145052,
ОКОГУ 49013, ОКАТО 40298561000, ОКФС 16, ОКОПФ 47,
ОКВЭД 45.21, 45.25, 65.23, 45.11, 74.15, 74.20, 70.12, 70.31, 70.32,
р/с 40702810817000003669 в ОАО «Банк Санкт-Петербург» ДО «Октябрьский»
к/с 3010181090000000790, БИК 044030790

191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 22-24, лит. А, пом. 82Н,
mail@glavstroy.info, www.glavstroy.info, тел.: (812) 571-05-60, факс: (812) 312-70-32

29 СЕН 2016 Дата № 1040
На № _____ от _____

**Генеральному директору
АО «УК «ВКС»
Н.И. Мурзенкову**

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с протоколом совещания от 01.09.2016 г. по вопросу ремонта фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Колтушское шоссе, д. 44, корп. 1, в части пунктов 1.1, 1.2, сообщаю Вам следующую информацию:

По результатам проведенного мониторинга за состоянием фасада, новых мест деструкции кладки лицевого слоя стен, выраженной в отслоении части наружной перегородки кирпича (лешадки) не выявлено.

Дополнительно, запланировано в октябре месяце проведение работ по удалению отслоившейся лешадки между поверхностью наружных стен и защитной монтажной сетки.

**Заместитель главного инженера
по общим вопросам**

С.А. Кулев